


POTREBEN MATERIJAL ZA MONTAŽO GRELNIH PLOŠČ:



ŠABLONA
2 kom.

PRIKLJUČNI
KABEL - 1 m

SOBNI TERMOSTAT
DANFOSS RMT 230
1 kom.

VTIKAČ
1 kom.

VLOŽKI
10x50
4 kom.


VIJAKI 6X60
DIN 571
4 kom.

NOSILCI
4 kom.

VLOŽKI
5x25
2 kom.

VIJAKI
3,5X30
DIN 7997
2 kom.

POTREBNO ORODJE ZA MONTAŽO GRELNIH PLOŠČ:



LIBELA

UDARNA
VRTALKA

SVEDER
Ø 10 mm in
Ø 5mm

KLJUČ ŠT.10

KLEŠČE

EL. IZVIJAČ

KLADIVO

METER